

Produktdatenblatt

für BrinTec Epoxidreiniger 1009-1

Hilfsmittel, zum Entfernen von angetrocknetem, gehärtetem Epoxidharzschleier von Fliesen, umweltfreundlich. Mit Wasser verdünnbar.

Hinweis:

Mit der Nachreinigung ca. 12 Stunden nach der Verfugung beginnen. Bei zu früher Nachreinigung u. zu hoher Konzentration, können Weißverfärbungen an der Fugenmasse auftreten.

Konzentration / Verarbeitung:

Ca. 20 g pro Liter kaltem Wasser, wenn mit der Nachreinigung ca. 12 Stunden nach der Verfugung begonnen wird. Die Konzentration richtet sich nach dem Waschgrad und dem angetrocknetem Waschscheier. Einwirkzeit max. 10 Minuten. Waschscheier anschließend, **ausschließlich** mit einem weißen Pad oder einer Nylon- bzw. Messingbürste aus den Strukturen ausreiben und mit viel Wasser wegspülen. Bitte, achten Sie darauf, daß keine Reinigungsmittelreste in die Wasseraufbereitung von Schwimmbädern gelangt. Vermischen Sie das Produkt nicht mit anderen Reinigungsmitteln z.B. Sanitärreiniger / Abbeizer!

Schutzmaßnahmen / Lagerung / Handhabung:

Entzündliche, ätzende Flüssigkeit (nicht rauchen / von Zündquellen fernhalten!) Keine großen Flächen in schlecht belüfteten Räumen zur gleichen Zeit behandeln! Bei hoher Konzentration Atemschutzmaske mit Filter Dräger 672 A1B1E1K1-P2 unbedingt verwenden! Löschmittel: CO₂, Trockenlöscher, Sand, Erde, Wasserberegnung. Reizt Haut, Atmungsorgane! Berührungen mit Haut u. Augen vermeiden! Geeignete Handschuhe tragen! Bei Haut und Augenkontakt, mit Wasser spülen! BrinTec Epoxidreiniger darf nur in gut belüfteten Räumen eingesetzt werden! Enthält Carbonsäure, Benzylalkohol!

